


## قوة المواد اللاصقة التي لا تفك أبد

### تعليمات الإستعمال:


1) يجب إزالة الأوساخ، والشحوم والزيوت و فواضل المواد اللاصقة من الأجزاء التي سيتم إلصاقها لذلك ننصح بإستعمال "الأسيتون" و الحرص على تهوأة المكان تهوأة جيدة!



2) في حالة كسور بالغة، ولتقوية مختلف المواد التي سيتم إلصاقها يجب ملئ الفراغات بالحبيبات إحرص على وضع قطعة من الورق تحت مكان الكسر لمنع تسرب الحبيبات. وإذا زاد عمق التجاويف أو الكسور عن 2 إلى 3 مم فيجب القيام بعملية الإلصاق على عدّة مراحل.



3) وإثر ذلك، يضاف اللاصق الصناعي Hosch على الحبيبات حيث يتم تفاعل كيميائي. **ملاحظة:** التفاعل الكيميائي يولّد حرارة و تشكيل بخار! الرجاء إستعمال القفازات والنظارات الواقية و تهوأة المكان تهوأة جيّدة.



4) بعد 30 دقيقة، إثر تصلب القطع التي تم إلصاقها يمكن إدخال تحويرات كالسّن و الثقب. لتوحيد مكان الإلصاق مع المواد الأصلية فإن الطلاء شيء ضروري.

